









Aktuelle Meßwerte > Aisch < 4. April 2024
Meßstellen: Stre.2 Brücke nach Schauerheim / Stre.7 Brücke b. Rappoldshofen

Bewertung: sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet






Bemerkung:

Bewertung: sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet



Bemerkung:

Bewertung: sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet



Bemerkung: Beim CI - Index liegt die Meßstelle (Stre.2) knapp in der Gewässergüte 1-2